



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión: 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo familiar educativo para el Desarrollo NUFED No. 583	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Tablones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0022-45	FECHA:	05 de agosto de 2024



Foto 1: Sustrucción de lamina por lamina troquelada de aluzinc.



Foto 2: Sustrucción de estructura metalica por metal.



Foto 3: Sustrucción de baranda de metal.



Foto 4: Reparación de muro de block.



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal.



Foto 6: Reparación y construcción de piso torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

