

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 45	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinaneca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	24/07/2024



Foto1: Instalación de azulejos en áreas de cocina



Sustitución de accesorios para depósito de agua (rotoplast)



Pintura en muros exteriores e interiores y en aulas



Foto 4: red de agua potable, sustitución de tubería línea principal




Foto 5: sustitución de accesorios de depósito de agua rotoplast




Foto 6: sustitución de ventiladores quemados y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPF








*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Jorge
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED 45	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinaneca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0023-45	FECHA:	24/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sandra Hernández*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

