


<p>DIRECCIÓN SAN JORGE ZACAPA ALDEA CIMARRON</p> <p>Firma y Sello del Centro Educativo Pùblico</p> 	<p>CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M ALDEA CIMARRON SAN JORGE ZACAPA</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 
---	---

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SUSTITUCION DE PILA PLASTICA POR FABRICACION D PILA DE CEMENTO DE UN LAVADERO MEDIDAS DE 1.40 X 1.55



INSTALACION DE TUBERIA DE DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE, Y TUBERIA DE DRENAJE, YA QUE INSTALARON UNA PILA Y SANITARIOS, PERO NO DEJARON DRENAJE



SUSSTITUCION DE PORTON DE METAL DE 2.56 X 262



SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL EN AULA



INSTALACION DE VENTANAS PVC EN AULA





INSTALACION DE PISO CERAMICO EN AULA Y CORREDOR AFUERA DEL AULA




DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CIMARRON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-11-0026-42	FECHA:	24/07/2024

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público 	Firma y sello del Presidente de la OPR 
--	---

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 <p style="font-size: small;">EN ESTA AREA SE QUE SE INSTALABA LA GALERIA, NO SE PASO AL PRESUPUESTO CAMBIO DE SANTANIO Y AZULEJO PORQUE HAY UN MATERIAL EN EL ESTABLECIMIENTO QUE HUBIERA GESTIONADO ANTERIORMENTE, POR TAL RAZON ES QUE SOLO SE SOLICITA LA GALERIA, COMO OBSERVACION A LA PPA DEL BAÑO SE USARÁ LA P.L.A.</p>

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN JORGE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA CIMARRON		
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-11-0026-42	FECHA:	24/07/2024

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS

<input type="checkbox"/> PREVIO	<input type="checkbox"/> DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/> POSTERIOR
---------------------------------	----------------------------------	---